

# 霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図 (下井保育園)

1 道が急に狭くなっている。側溝の蓋の  
合わさった部分の穴が大きくて子供が  
歩きにくい。



<対策メニュー>

注意喚起の路面標示を行う。  
側溝の蓋の穴を塞ぐことについては検討  
する。

3 側溝が深いため歩くとき危  
険を感じる。

<対策メニュー>

地区と協議しながら検討する。



2 草が生い茂っているため、  
車道に出ないと通りにくい。

<対策メニュー>

草刈り実施済み。

