

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(安良小学校区)



1.ガードレールの隙間が大きいために側溝に落ちる危険性がある。

<対策メニュー>
路肩への盛土を実施する。(R4年度中の対応可能)
反対側の路肩には9mのガードパイプを設置する。



①

②

3.歩車道が区別されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。

<対策メニュー>
(令和2年度要望番号"02-59、令和3年度"03-43、"03-44と同一。)
歩道設置は困難である。例年通り周りの草木を抜粋する。
防犯灯・安全灯は当該区間の通行者が少なく費用対効果が著しく低い
ため設置できない。要望番号



2.周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。

<対策メニュー>
(令和2年度要望番号"02-55、"03-45と同一。)
バス停は修繕済。
草木は道路維持係へ確認。

