

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(きりしまサニーサイド保育園)



1.側溝の蓋の隙間が大きく子どもの足がはまる。
<対策メニュー>
側溝の穴をキャップで塞いだ。

2.保育園がある認識がされておらず狭い道を車が減速せずに走っている。
<対策メニュー>
注意喚起看板設置済み。

3.車道やコンビニから車が減速せずに出入りしており危険。
<対策メニュー>
コンビニに対し、看板設置と交通安全対策を依頼済み。

国分松木

国分中央(六)