

国分南小学校



2

2.横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量も多いため、危険である。

<対策メニュー>

現場の交差点において、脇道拡張の工事計画があるため、現時点では信号機設置不可。拡張工事終了後に再度検討する。

1

1.雨の日や雨天時は、この高架下が暗い。
また降雨時には、側溝から水が溢れることもある。

<対策メニュー>

安全灯の設置については、高架所有者と調整し設置を検討する。

3

3.横断歩道が青にも関わらず、右折する車両が停まらず、横断中も危険なことがある。
また、高速道路を降りてくる際、スピードを出したままの車両が多く、危険に感じる。

<対策メニュー>

パトロールを強化する。