

安良小学校



1.用水路が深く、さらに斜面になっているが、蓋や柵が設置されていない。

<対策メニュー>

危険箇所が直接通学路に関係ないことから学校へ安全指導を行うよう伝える。

