

ナーサリースクール えがおのてんとうむし国分

1.園児数の増加に伴い、保護者の送迎や送迎バスの運行開始で車両の出入りが増えたため、園の出入口の丁度真ん中に位置する縁石がその妨げになっている。

<対策メニュー>

交差点付近であれば許可が困難。自費施工になる。
施工する場合は、市と申請協議となる。



2.舞鶴中学校側からの歩道と郵便局通り交差点側の歩道の合流地点が部分的に隆起しており子供たちがつまずきやすい。

<対策メニュー>

歩道改変（県）・横断歩道の位置変更（警察）は困難。
園へ園外保育のルート変更等について説明。

4.ふたなど対策が無いため落下の可能性がある。

<対策メニュー>

現場道路が個人所有道路になるため、市で対応ができないことを園に伝えた。



3.交通量も多いが近くに横断歩道がない。

<対策メニュー>

横断歩道設置不可

理由：保育園北側直近に位置する信号機がある横断歩道を横断したほうが安全なため。

