

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(ニチイキッズきりしま保育園)



1 駐車場から国道に出る際にスピードを出す車が多く危険。
 <対策メニュー>
 民地のため市としては対策ができない箇所である。

2 国道から土佐屋コンクリートに向かって入っていき、土佐屋コンクリートを抜けた後の道路に出る際に急に車が飛び出してくる。

<対策メニュー>
 除草を行う。(実施済み)
 注意喚起の路面標示を行う。
 注意喚起のための看板設置を行う。(実施済み)



1 リーベンビル裏の車道と水路の区別がなく、転落の恐れがある。
 <対策メニュー>
 定期的に草刈りを実施する。

