

市内幼稚園耐震診断結果一覧表

学校名	用途	棟番号	※1.構造	階数	建築年	面積	耐震化実施状況			※3.耐震性	備考
							耐震診断年度	※2.診断結果	耐震補強工事 実施年度		
陵南幼稚園	園舎	1	R	2	S52.02	299	H11診断済	C	-	○	
牧之原幼稚園	園舎	1	R	2	S45.03	504	H21診断済	C	-	○	

◎この一覧表にない学校建物は、新耐震基準の建物で、耐震性能が確保されています。

※1.「構造」欄に、「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。

※2.診断結果 下記のA, B, Cで表示しています、そのうちAとBについては補強工事が必要となります。

大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い:A(補強の必要有り)
 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある:B(補強の必要有り)
 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い:C(補強の必要無し)
 ◎大規模な地震とは震度6強以上の地震を想定しています。

※3.耐震性 ○:耐震性を満たしている 記入なし:補強工事が必要