

市内中学校耐震診断結果一覧表

学校名	用途	棟番号	※1.構造	階数	建築年	面積	耐震化実施状況			※3.耐震性	備考
							耐震診断年度	※2.診断結果	耐震補強工事実施年度		
国分中学校	屋内運動場	19	R	2	S56.03	1,094	H16診断済	C	-	○	
木原中学校	校舎	4	S	2	S56.03	549	H20診断済	C	-	○	
国分南中学校	屋内運動場	5-1	R	2	S45.03	820	H15診断済	C	-	○	
溝辺中学校	校舎	1	R	3	S45.03	2,662	H19診断済	B	H21工事済	○	
		2	R	3	S45.05	186					
		16	R	3	S48.11	26					
		24	R	1	S53.11	331					
横川中学校	校舎	4	R	2	S47.11	804	H20診断済	C	-	○	
		5	R	3	S47.03	1,317	H20診断済	B	H22工事済	○	
		6	R	3	S47.11	1,217	H9実施済	B	H9工事済	○	
		7	S	1	S48.09	253	H20診断済	B	H22工事済	○	
	屋内運動場	1	R	2	S38.03	860	H20診断済	C	-	○	
牧園中学校	校舎	2	R	2	S44.03	948	-	-	H21工事済	-	解体済
	屋内運動場	4-1	R	1	S45.01	1,367	-	-	H21工事済	-	解体済
	校舎	5	S	2	S46.03	80	-	-	H21工事済	-	解体済
霧島中学校	校舎	1-1	R	3	S44.03	799	H20診断済	B	H22工事済	○	
		1-2	R	3	S52.03	584					
		1-3	R	3	S52.03	397					
		4	R	2	S52.03	826					
		5	R	2	S52.03	224					
隼人中学校	校舎	13-1	R	3	S44.03	1,121	H17実施済	B	H20工事済	○	
	校舎	13-2	R	3	S45.03	884					
	格技場	12	R	2	S33.12	1,047	H17実施済	B	H22工事済	○	
日当山中学校	校舎	13-1	R	3	S43.03	647	H19診断済	B	H20工事済	○	
		13-2	R	3	S49.03	1,272					
		13-3	R	3	S50.02	88					
		32-1	R	3	S49.03	169	H9診断済	C	-	○	
		32-2	R	3	S50.02	540					
		14-1	R	1	S50.02	170	H20診断済	C	-	○	
		14-2	R	1	S51.03	150					
		14-3	R	1	S52.03	37					
		15-1	R	2	S51.03	906	H15診断済	C	-	○	
	15-2	R	2	S52.03	334						
	20-1	R	1	S53.02	832	H16診断済	C	-	○		
20-2	R	2	S53.02	32							
福山中学校	校舎	1	R	3	S55.03	1,386	H19診断済	C	-	○	
	屋内運動場	13	S	1	S42.12	613	H19診断済	A	H20工事済	○	
牧之原中学校	校舎	1-1	R	2	S37.12	990	H20診断済	C	-	○	
		1-2	R	3	S38.03	1,103					
		4-1	R	2	S39.12	585					
		4-2	R	2	S40.03	474					
	屋内運動場	12	S	1	S41.11	790	H20診断済	B	H22工事済	○	
牧之原中学校 若駒分校 (県所有建物)	校舎	1	R	1	S38.03	267	H22診断済(県)	C	-	○	
		2	R	1	S40.03	27	H22診断済(県)	C	-	○	
		3	R	1	S39.03	408	H22診断済(県)	C	-	○	
		屋内運動場	4	R	2	S49.03	792	H22診断済(県)	B	H23工事済	○

◎この一覧表にない学校建物は、新耐震基準の建物で、耐震性能が確保されています。

※1.「構造」欄に、「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。

※2.診断結果 下記のA, B, Cで表示しています。そのうちAとBについては補強工事が必要となります。

**大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い:A(補強の必要有り)**

**大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある:B(補強の必要有り)**

**大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い:C(補強の必要無し)**

◎大規模な地震とは震度6強以上の地震を想定しています。

※3.耐震性 ○:耐震性を満たしている 記入なし:補強工事が必要