

令和7年度

通学路危険箇所点検マップ

カーブ・見通しが悪い



交差点見通しが悪い



交通量多い横断危険
左右確認しにくい



カーブミラーはあるが
見通しが悪く危険!



道が狭い 通行注意!



歩道狭い
側溝蓋なし 通行注意!



信号無視の車有り!
必ず止まって確認!!
横断注意!



交差点見通しが悪い(R7)

歩道狭い
横断危険!通行注意!



道幅狭い(R7)
側溝蓋なし
見通しが悪い

橋の欄干が低い



川側柵と通路の
隙間注意!



交通量多い 歩道がない
場所もあり 通行注意!



歩道が狭い
交通量多い 通行注意!



交通量多い!(R7)
右左折車, コンビニへの出入り
の車に注意!!



交通量が多い
見通しが悪い 通行注意!



歩道なし 通行注意!



止まらない車あり
歩道狭い通行注意!



駐在所の後ろ
川の柵が無い注意!



歩道狭い 通行注意!

