

平成 28 年度 霧島市通学路合同点検対策箇所図 霧島小学校

【対策検討メンバー】 教育委員会 学校関係者 道路管理者 警察署
-------------------------------------

具体的な場所①	霧島東中学校跡地付近の五叉路
具体的な要望	“止まれ”の道路標識の位置が車から見えない。また、“止まれ”と停止線の路面表示が消えているので、書き直してほしい。
<具体的な対応策> ・“止まれ”の道路標識の要望 ・“止まれ”と停止線の路面表示の書き直し	

具体的な場所②	学校周辺の側溝（水路上側）
具体的な要望	側溝の蓋（学校側からの流水との合流地点の蓋）が水圧で外れないようにしてほしい。
<具体的な対応策> ・側溝の蓋の設置の検討	



具体的な場所④	学校横の道路から県道 60 号に降りる交差点
具体的な要望	停止線と横断歩道の路面表示が消えているので、書き直してほしい。また、“止まれ”の路面表示もしてほしい。
<具体的な対応策> ・停止線と横断歩道の路面表示の書き直しの実施 ・“止まれ”の路面表示については検討	

具体的な場所③	県道 60 号線沿い(霧島神宮入り口付近～神宮大橋付近)
具体的な要望	子供の姿が立木等で隠れてしまう。樹木の剪定、雑草の草刈
<具体的な対応策> ・桜、松の枝の剪定、雑草の草刈について検討	