

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図  
(竹子小学校区)

4 カーブになっているため  
車の往来が確認できず横断  
の際危険



<対策メニュー>  
ラバーポールの設置  
路面表示  
横断箇所の見直し



3 歩道が狭く車と接触しそ  
うであり危険



<対策メニュー>  
児童が通行し易くするため草  
刈を実施

1 横断歩道の白線が  
消えており危険



<対策メニュー>  
白線の引き直し

2 車道、車中から歩行している  
児童が見えないため危険

<対策メニュー>  
カーブミラーの設置  
外側線の塗りなおし  
子供マークの看板設置

