

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(安良小学校区)



- 1 周囲から見えにくく危険
バス停の標識が倒れそう
になっており危険

<対策メニュー>
バス停の修繕
植え込みの定期的な草刈・伐採



- 4 側溝にふたがなく、流れも速いため危険



<対策メニュー>
側溝が長いのですべてに蓋をすることは難しい。
一部ガードレールを設置することを検討する

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(安良小学校区)




- 2 歩車道が区分されていないため危険
また、犯罪者が近寄りやすい状況である

<対策メニュー>
歩道設置は難しい
例年通り草木の伐採をする
電気線が通っていないため安全灯は設置できない



霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(安良小学校区)



3 歩車道が区分されておらず
フェンスが途中までしかない
ため危険

<対策メニュー>
転落防止柵の設置

