

# 霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図 (上小川小学校区)

3 見通しの悪い交差点。

<対策メニュー>

信号機の設置については警察で  
検討する。  
横断歩道の白線については補修  
済み。



1 歩道はあるものの道幅が狭い。

<対策メニュー>

学校で児童に安全指導をする。



2 横断歩道がなく渡る時危険で  
ある。

<対策メニュー>

歩行者溜りのスペースがない  
ため横断舗装の世知はできない。  
学校で児童に安全指導をする。



4 交通量が多いにもかかわらず、  
歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>

外側線を引く。  
注意喚起のための路面表示を行う。



5 ロードミラーがあるもの  
の、交差点中心部が映っ  
ていない。

<対策メニュー>

現状の状態が適切なため現  
行のまま。

