

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図 (横川中学校区)



3 下に降りる階段のブロックが破損している箇所がある。



<対策メニュー>
破片を撤去した。

4 多くの生徒が通学路で利用するが、歩道が設置されていない。



<対策メニュー>
歩道設置のための用地取得が困難な状況にあるため、学校での安全指導を行う。

1 交通量が多いにもかかわらず、歩道が設置されていない。



<対策メニュー>
令和3年度 測量設計
令和4年度 用地買収
令和5年度 整備予定

2 歩道の幅が狭い。大型車の通行料が特に多い。

<対策メニュー>
通学路が長くなるため、学校側としては通学路の見直しはおこなっていないが、安全指導は行なっている。



5 街灯がなく、下校時に暗い。

<対策メニュー>
安全灯の設置を安心安全課に依頼中。