


霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(陵南中学校区)



1.令和4年1月に、生徒が自転車で帰宅中、横断歩道を横断中、乗用車にはねられる事故が発生した。交通量が多いにもかかわらず、信号が設置されていない。

<対策メニュー>
横断歩道の白線を引き直し。
注意喚起として「通学路注意」「スピード落とせ」看板設置。



2.交通量が多いにもかかわらず、信号が設置されていない。

<対策メニュー>
横断歩道手前のダイヤモンドマークの引き直し。
注意喚起として「通学路注意」看板設置。



3.自転車通学路の交差点にもかかわらず、横断歩道が設置されていない。

<対策メニュー>
「視線誘導標」の設置。
「横断歩道注意」看板設置。

