

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図 (国分南小学校校区)

1.国分南中入口交差点、横断歩道の白線が消えており渡る場所が分かりづらい。
<対策メニュー>
横断歩道の白線補修について上申を行った。

2.児童クラブ近くの橋、ガードレールと道路の隙間が大きく用水路に転落する危険がある。
<対策メニュー>
ガードレールの位置をずらして設置する。

5.中外電工(株)付近の交差点、交通量が多い。信号機の設置を希望。
<対策メニュー>
道路状況から判断し、信号機設置は不可。

3.国道10号沿いの歩道、ガードパイプの設置が所々途切れている。
<対策メニュー>
横断防止柵設置済み。

6.(株)徳留付近の交差点、ガードレールに隙間が無く歩行者が車道を歩くことになり危険である。
<対策メニュー>
旧道側に歩道があるため、学校での安全指導や通学路の変更の検討を行う。

4.グループホーム近くの道路の用水路側溝に蓋が無い転落する危険がある。
<対策メニュー>
蓋がかけられない場所であるため、注意喚起としてラバーポールを設置。

