

# 霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図 (霧島小学校校区)

2. 国道223号霧島大橋付近、ガードレールがない。

<対策メニュー>

縁石歩道が設置済みのため、ガードレール設置は行わない。



1. 神宮大橋～霧島神宮前駐在所前信号までの歩道、道路に凸凹があり苔が生えやすいため舗装を希望。

<対策メニュー>

路面舗装は年次的に実施中。傷みの激しい箇所を優先しながら随時対応。



3. 神宮参道、竹千代亭付近の用水路、用水路に蓋が無く、雨の日流れが速く危険。

<対策メニュー>

水路への転落防止策としてロープや注意喚起の標識を設置済み。登校時の指導を強化。



4. 旧Aマート、外壁や看板が落ちそうで危険である。

<対策メニュー>

適宜、関係機関で対応中。さらなる危険な状況が見込まれる場合には関係機関へ対処を依頼する。