

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(大窪保育園)



1.園玄関が近くの交差点から見通しが悪く、横断者が気付かれにくい。
<対策メニュー>
飛び出し注意看板を設置。
外側線の引き直しを実施済み。