

横川小学校 (1)

1.横断歩道の線がほとんど消えている。

<対策メニュー>

公安委員会に対し、補修上申を実施。
県本部の工事待ち。



3.正門に向かう歩道の学校敷地側に沿って
植え込み（切り株）があり、歩道を狭めて
いる。

<対策メニュー>

学校敷地であるため、愛校作業等で対応済。



横川小学校 (2)



2.ガードレールが破損し、さらに雑草が歩道にはみ出していて、通行が困難である。

<対策メニュー>

雑草の除去及びガードレールの修理は対応済。

