

国分南中学校

1. 交差点の見通しが悪く、一旦停止の区分もないため通行が確認しにくい。

<対策メニュー>

隅切りが設けられ、車両前部を交差道路に進入させることなく目視による安全確認が可能なため、ロードミラーの設置不可。



2. 路面の横断歩道（白線）が消えている。

<対策メニュー>

横断歩道標示の補修上申済み。



3. 路面の横断歩道（白線）が消えている。

<対策メニュー>

横断歩道標示の補修上申済み。



4

4. 横断歩道を設置してほしい。

<対策メニュー>

歩行者等が安全に横断できる場所ではないため、横断歩道設置不可。



1

2

3

4

国分湊

石橋

国分下井

上野原
トコネル