

大窪保育園

3.歩道がない。

<対策メニュー>

保育園へ安全指導を行う。

歩行空間を分かりやすくするため外側線を引き直し、必要に応じて「スピード落とせ」等の路面標示にて対応予定。

4.当該交差点には横断歩道がなく、少し離れた交差点の横断歩道を渡ると、短い距離ながら県道の路側帯を歩かなければならない。

<対策メニュー>

近接した位置に横断歩道があるため、横断歩道設置不可。

1.交差点の路傍舗装の一部が浸食欠損し、徐々に拡大してきている。

<対策メニュー>

路傍部分の舗装補修済み。

2.県道から保育園方向に右折進入する車からは、右折先の状況が確認しにくい。

<対策メニュー>

草刈り作業により改善する。

隣接地の所有者(保育園)より徐行喚起の表示を行う。

