

# 物品状況

物品番号

3

車名	いすゞ エルフ	走行距離	176,869 Km	保管場所	鐘突資材置場 (国分中央二丁目10-11)
----	---------	------	------------	------	--------------------------

**【故障箇所及び修繕履歴】**

- ・故障箇所(未修理):クーラント(LLC) 漏れ(ラジエーター及びラジエーターファンの故障)
- ・運転席及び助手席のシート破れあり。助手席側フロント部分にへこみあり。
- ・R5年5月フロントガラス・フロントバンパー取替
- ・R4年1月エンジン配線修理

**【車両写真】※車両の前後左右及び室内を写したもの。**



**【備考】**