

物品状況

物品番号

6

車名	ホンダ バモス	走行距離	134,834 Km	保管場所	横川総合支所内車庫 (横川町中ノ263)
----	---------	------	------------	------	-------------------------

【故障箇所及び修繕履歴】

- ・令和3年度車検
- ・バックドア下部に少々へこみ有り。

【車両写真】※車両の前後左右及び室内を写したもの。



【備考】

長期保管のためエンジンがかからない。